







## 定期清掃による機能回復状況（下水道施設）

下水道施設	清掃前	清掃後	備考
マンホール			<p style="text-align: center;">詰まりや悪臭が改善</p> <p style="text-align: center;">（令和6年度公共下水道管渠清掃委託より）</p>
管 渠			<p style="text-align: center;">詰まりや悪臭が改善</p> <p style="text-align: center;">（令和6年度公共下水道管渠清掃委託より）</p>
管 渠			<p style="text-align: center;">衛生状態が改善</p> <p style="text-align: center;">（令和7年度公共下水道管渠清掃委託より）</p>